

Российская Федерация
 Ленинградская область
 Комитет образования
 администрации
 Кировского муниципального района
 Ленинградской области
 Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Отраденская средняя общеобразовательная
 школа № 2»
 (МБОУ «ОСШ № 2»)
 187330, г.Отрадное, Железнодорожная, дом 20
 тел./факс (8-813-62) 43-973
 ИНН 4706014002 КПП 470601001
 ОКПО 46263638 ОКОГУ 49007
 ОГРН 1024701339706
 03.14/05 от 09.01.2014 г.

Начальнику отдела надзорной
 деятельности Кировского района
 Управления надзорной
 деятельности Главного управления
 МЧС России по Ленинградской
 области
 МЕЛЬНИКОВУ С.А.

ПОЯСНЕНИЯ
по предполагаемым видам работ
для устранения нарушений пожарной безопасности
согласно Представлению № 2754-2-19-36 от 20.12.2013 года

По итогам проверки, проведенной инспектором отдела надзорной деятельности Кировского района в декабре 2013 года, заместителю директора по АХЧ Щепкиной И.В. было вручено Предписание № 2754-2-19-36 от 20.12.2013 года с указанием нарушений ПБ и сроками для их устранения (08.2014 года).

Согласно данному Предписанию администрацией МБОУ «ОСШ № 2» разработан ряд мер по устранению указанных нарушений:

<i>№ п/п</i>	<i>Вид нарушения</i>	<i>Срок устранения, принятые меры</i>
1.	Двери помещений различных классов функциональности оборудовать огнестойкими дверьми	Организацией составлен перспективный план замены дверей в помещениях различного назначения и осуществляется по мере финансирования данных статей. По помещениям столовой этот вопрос будет согласован с руководством арендующей организации.
2.	Загромождение путей эвакуации производственными отходами, мусором (столовая) и т.п.	В адрес руководства КСП «Парголово» направлено обращение о наведении порядка в арендуемых помещениях – работы проведены в каникулярное время, основной мусор и др. неиспользуемые предметы вывезены.
3.	Хранение под лестничным маршем вещей, мебели и др.	Работы проведены, неиспользуемые предметы вывезены.
4.	Замена напольного покрытия (линолеума) на	Проведена частичная замена покрытия в коридорах.

	пожаростойкий.	Полная замена будет произведена постепенно при наличии финансирования.
5.	Покрытие полов в зальных помещениях не приведены в соответствие с ПТ.	Покрытие в спортивных залах изготовлено в соответствии с нормами и требованиями ППБ на момент введения в эксплуатацию. Полная замена по изменившимся требованиям возможна только при достаточном финансировании.
6.	Эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	Имеет место выхода из строя колпаков энергосберегающих ламп, изготовленных из пластика – рассыпаются при длительной эксплуатации. В данной ситуации требуется полная замена светильника. Монтажные работы будут проведены в каникулярное время после оплаты счетов на приобретение новых светильников.
7.	Приборы управления АУПС установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	Приемно-контрольные приборы и приборы управления АУПС, КТС и др. установлены в холле на месте, закрепленном за дежурными по школе и находятся под круглосуточным контролем (с 8.00 до 20.00 – гардеробищица, с 20.00 до 8.00 – дежурный по зданию, сторож). Также управление АУПС выведено в помещение кабинета руководителя.
8.	Замена люка выхода на крышу здания на пожаростойкие.	Планируется провести после замены покрытия крыши в сроки согласно предписанию (до 08.2014 г.)
9.	Допускаются изменения конструктивных, инженерно-технических решений без проекта.	Изменения конструктивных или инженерно-технических решений помещений здания школы не производится. Некоторые помещения не используются по назначению (туалет II этажа, кабинет технического труда), т.к. не имеется достаточно средств для их переоснащения согласно требованиям СанПин.

Заместитель директора по АХЧ

И.В.Щепкина